

## Relatório - COLHEDORA DE GRÃOS

Concessionário: **ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA**

Cliente: **FAZENDA TRIUNFO**

Equipamento:






PIN/VIN: 1CQS680AJF0090306

Nome da máquina: S 680 - 14

Período do relatório: 28/07/2021


Data inicial: 1 de jan de 2021

Data final: 28 de jul de 2021




Período	Diesel consumido	Consumo médio
411,4 h	22.370,6 L	54,4 L/h

Preço Diesel	Gasto total com Diesel	
R\$ 4,500 / L	Trabalho	R\$ 95.443,5
	Transporte	R\$ 3.292,8
\$ / h	Ocioso	R\$ 1.931,5
	Total	R\$ 100.667,8



Motor ocioso atual	16,0%
Motor ocioso desejado	20,0%

Oportunidade de redução	-4,0 p.p. (-24,8%)
Redução motor ocioso (h)	-20,41 h
Economia Diesel (L)	-132,83 L
Economia Diesel (R\$)	-R\$ 597,7




## Relatório - COLHEDORA DE GRÃOS


Concessionário: **ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA**

28/07/2021


**Temperatura**



**Velocidade média (km/h)**



**Tempo de uso da máquina por estado de funcionamento (hh:mm:ss)**



**Notas**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

## Relatório - COLHEDORA DE GRÃOS

Concessionário: *ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA*

28/07/2021

Cliente: *FAZENDA TRIUNFO*

### Sugestões para obter mais trabalho no dia

1.	
2.	
3.	

### Sugestões para economia de combustível

1.	
2.	
3.	

### Sugestões para treinamento dos operadores

1.	
2.	
3.	

### Sugestões adicionais

1.	
2.	
3.	

## Relatório - COLHEDORA DE GRÃOS

**Concessionário:** *ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA*

**Cliente:** *FAZENDA TRIUNFO*

28/07/2021

**Informações adicionais**